

ANNONAY AIR CONCEPT BALLONS CHAIZE 7 rue Vidal 07100 ANNONAY Tel 04 75 33 22 11 Fax 04 75 33 08 00	BULLETIN SERVICE IMPERATIF Ballons CHAIZE n°2
---	---

DOMAINE D'APPLICATION

Aérostats Concernés

Série BALLONS CHAIZE CS : CS1600 F12 - CS1800 F12 - CS2000 F12
CS2200 F12 - CS2200 F32 - CS3000 F16
CS4000 F16

Série BALLONS CHAIZE JZ : JZ18 F12/F24 - JZ20 F12/F24 - JZ22 F12/F24
JZ25 F12 à F32 - JZ30 F16/F32 - JZ35 F16/F32
JZ40 F16/F32

Série BALLONS CHAIZE JZX : JZX18 F12/F24 – JZX20 F12/F24 - JZX22 F12/F24
JZX25 F12 à F32 –JZX30 F16/F32 - JZX35 F16 /F32
JZX40 F16/F32

Délai d'Application

Avant prochain Vol

OBJET

Contrôle des sangles de charge au niveau de la liaison Câbles / Sangles sur les enveloppes.

BUT

Des cas d'usure des sangles de charge au niveau des boucles de liaison câbles de sustentation / sangles ont été constatées avant l'échéance de vérification des 100 heures comme le prévoit le programme d'entretien du constructeur.
Nous préconisons l'opération ci après.

OPERATION

Avant prochain vol, effectuer une inspection d'usure des sangles de charge au niveau de la boucle de liaison câbles/sangles comme le prévoit le programme d'entretien constructeur (Ed 2 Rev 12).

Effectuer ensuite cette opération tous les 50 h de vol et/ou 80 lancers (première des 2 échéances).

En cas d'usure, le ballon doit être ramené chez le constructeur pour effectuer l'opération de réparation définie par celui-ci.

COUT

En cas d'opération d'entretien sur aéronef ayant effectué moins de 100 h de vol, le coût est à la charge du Constructeur.